

'Yanlış imarlaşma var'

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen şunları aktardı: "Burası tamamen çukur alanda kalmış durumda. Ve bu çukurda kalan kısımda daireler yapılmış. Bu imar yönetmeliğine aykırı. İmar planları yapılırken, kanunlara yönetmeliklere uygun ve o çevrenin yapısına göre yapılmalı. Ancak görülüyor ki, burada buna dikkat edilmemiş. Oysa ki buradaki imarlaşma su taşkın kotunun 1, 5 metre üzerinde olsaydı, böyle olmazdı, bu yaşanmayacaktı. Yanlış imarlaşma var."

